

Слесарь КИПиА

Обязанности:

- Монтаж, наладка оборудования КИПиА

Требования:

- Высшее образование
- Знание конструктивных особенностей ремонтируемых сложных и точных приборов и способов их регулировки и юстировки
- Знание устройства точных измерительных инструментов
- Умение находить причины возникновения дефектов в работе приборов и автоматов, знание мер предупреждения и устранения их
- Знание кинематической схемы самопишущих приборов всех типов
- Знание правил ремонта, проверки и юстировки сложных приборов и автоматов и правил выбора базисных поверхностей, гарантирующих получение требуемой точности
- Наличие **УДОСТОВЕРЕНИЙ:**

1. Оказание первой помощи пострадавшим
2. Охрана труда (основная + смежные профессии)
3. Допуск к обслуживанию сосудов, работающих под давлением
4. Контроль скважины (курсы предупреждения ГНВП)
5. Электробезопасность II гр.
6. Пожарная безопасность (ПТМ)

- Аттестация по промышленной безопасности:

1. А.1. Основы промышленной безопасности
2. Б.1.19. Организация безопасного проведения газоопасных работ
3. Б.2.1. Эксплуатация объектов нефтяной и газовой промышленности
4. Б.2.4. Ремонтные, монтажные и пусконаладочные работы на опасных производственных объектах нефтегазодобычи
5. Б.8.21. Эксплуатация котлов (паровых, водогрейных, с органическими и неорганическими теплоносителями) на опасных производственных объектах

Условия:

- Официальное трудоустройство, соц. пакет
- Вахта
- Заработная плата обсуждается на собеседовании

Контактная информация:

Резюме направлять менеджеру по персоналу, Осиной Юлии Сергеевне, на электронный адрес: osinaYS@tomsk.oilteam.ru